



Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg

Tel : 0.34.71 - 3.47.66-0 Fax: 0 34 71 - 3 47 66-30

www.pstbernburg.de office@pstbernburg.de

Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Emest-Solvay-Straße 1 • 06406 Bernburg

SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG Am Saale-Dreieck 3

39240 Calbe (Saale) OT Schwarz

· Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

| | | Α | BB | D | F | G | Н | 1 |
|---|---------------------------|----|-----|----|----|----|----|------|
| 0 | Baustoffeingangsprüfungen | | | D0 | | | | |
| 1 | Eignungsprüfungen | A1 | | | | | HI | - 11 |
| 2 | Fremdüberwachungen | | | | | | | 12 |
| 3 | Kontrollprüfungen | A3 | BB3 | D3 | F3 | G3 | H3 | 13 |

- Anerkennung für Eignungs- und Fremdüberwachungsprüfungen nach TL G SoB-StB
 Vertragslabor des BAU-ZERT e.V.
 Bauaufsichtliche Anerkennung als Zertifizierungs- und Überwachungsstelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach der Alkali-Richtlinie nach Landesbauordnung (Kennziffer: SAN 04)
 Anerkannte Prüfstelle der DB AG zur Gütesicherung
- Gesellschafter der bupZert GmbH
- MEMBER of the euro lab Mitgliedschaft in der FGVSVI

- Mitglied im Verband der Straßenbaulaboratorien e.V.
 Mitglied im bup Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V.

PRÜFZEUGNIS NACH DIN EN 12620 (Gesteinskörnungen für Beton)

| Prüfzeugnis Nr.: | 38/M/0060c/20 | Datum | 18.02.2020 |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| Werksanschrift: | SCHWENK Sand & Kies Nor | d GmbH & Co. KG | |
| | Am Saale-Dreieck 3 | | |
| | 39240 Calbe (Saale) OT Sch | warz | |
| Werk: | Trabitz | Gesteinsart: | Saale-Sand/-Kies |

Angaben über die Probenahme:

| Ort: | Trabitz |
|-------------------------------------|---|
| Probenehmer: | Herr Sponfeldner (Werk) |
| Anwesender Überwachungsbeautragter: | Herr Kehl (BAU-ZERT e.V.) |
| Bemerkungen | Der Probentransport zur PST erfolgte am 03.12.2019. |
| Prüfauftrag | 2019-II |

Zweck: WPK extern

RUNDKORN

| Nr | Sortennummer | Gesteinskörnung [mm] | Datum der Probenahme | Entnahmestelle | Bemerkungen |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1 | S 01/S 05 | 0/2 | 03.12.2019 | Halde | |
| 2 | K 01/K 05 | 2/8 | 03.12.2019 | Halde | |
| 3 | K 03/K 07 | 8/16 | 03.12.2019 | Haide | |
| 4 | K 04/K 08 | 16/32 | 03.12.2019 | Halde | |
| 5 | | | | | |

Bemerkungen:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

| Verteiler: | Hersteller (1 x Original, 1 x PDF) | BAU-ZERT e.V. (1 x PDF) | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
|------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|

Das Prüfzeugnis umfasst 12 Seiten.

Prüfberichte, Prüfzeugnisse, Gutachten etc. dürfen nur u Jede Veröffentlichung, auch in Auszügen, bedarf der

vom 18.02.2020

Seite 2 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

I. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

| Gesteinskörnungen (d/D) [| [mm] | 0/2 | | | | W est | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|-----|-------|---|
| | | | Grenzwert | Kategorie | | | |
| Korngrößenverteilung EN | N 933-1 | | | | | | |
| Gehalt an Feinanteil (< 0,063 | mm) | | | | | | |
| | [M%] | 0,2 | f ₃ | f ₃ | | | |
| Beurteilung der Feinanteile | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Korngrößenverteilung Korngröße [mm] | | Nasssie | bung | | | | |
| < 0,125 | [M%] | 0,4 | 0 | ļ | ļ | | |
| 0,125 - 0,25 | [M%] | 5,1 | 6 | | - 1 | | |
| 0,25 - 0,5 | [M%] | 38,6 | 44 | | | | |
| 0,5 - 1,0 | [M%] | 38,6 | 83 | | | | |
| 1,0 - 2,0 | [M%] | 15,4 | 98 | | | | |
| 2,0 - 2,8 | [M%] | 1,8 | 100 | | | | |
| 2,8 - 4,0 | [M%] | 0,1 | 100 | | | | |
| 4,0 - 5,6 | [M%] | | | | | | |
| 5,6 - 8,0 | [M%] | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Überkorn | | Soll | Ist | | | | |
| bis Korngröße D | [mm] | 2,0 | | | | | |
| Grenzwerte | [M%] | 85 - 99 | 98 | | | | |
| bis Korngröße 1,4 D | [mm] | 2,8 | | G⊧85 | | | |
| Grenzwerte | [M%] | 95 - 100 | 100 | | | | |
| bis Korngröße 2D | [mm] | 4,0 | | | | | |
| | [M%] | 100 | 100 | | | | |
| Anforderungen an Siebdurch | ngänge | Soll | Ist | | | | |
| bei Siebgröße | [mm] | 0,06 | 3 | | | | |
| Grenzwerte | [M%] | ±5/: | ≤ 3 | | | | |
| Werkstypische Toleranz | [M%] | 0 - 3 | 0,2 | | | | |
| bei Siebgröße | [mm] | 0,2 | 5 | | | | |
| Grenzwerte | [M%] | ± 15 | 5 | | | | |
| Werkstypische Toleranz | [M%] | 0 - 25 | 6 | | | | |
| bei Siebgröße D/2 | [mm] | 1,0 | | | | | ļ |
| Grenzwerte | [M%] | ± | 10 | | | 70 | |
| Werkstypische Toleranz | [M%] | 75 - 95 | 83 | | | | |
| bei Siebgröße D | [mm] | 2,0 |) | | | | |
| Grenzwerte | [M%] | ± | | | | | |
| Werkstypische Toleranz | [M%] | 92 - 99 | 98 | | | | |
| ,, | | | | | | | |
| Grobheit/Feinheit | | | | | | | |
| Siebdurchgang 0,5 mm | [M%] | 44 | | CP/MP | | | |
| Feinheitsmodul | [M%] | | | | | | |

Seite 3 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

vom 18.02.2020

I. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

| Gesteinskörnungen (d/D) | [mm] | | 2/8 | 1 | | 8/16 | Ī | | 16/32 | |
|--|-----------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | Grenzwert | Kategorie | | Grenzwert | Kategorie | | Grenzwert | Kategorie |
| Korngrößenverteilung | EN 933-1 | | | | | | | | | |
| Gehalt an Feinanteil (< | 0,063 mm) | | | | | | | | | |
| | [M%] | 0,1 | f _{1,5} | f _{1,5} | 0,1 | f _{1,5} | f _{1,5} | 0,1 | f _{1,5} | f _{1,5} |
| Korngrößenverteilung Korngröße [mm] | | Na | sssiebung | | N | asssiebung | | Na | asssiebung | |
| 0,063 - 0,125 | [M%] | | | | | | | | | |
| 0,125 - 0,25 | [M%] | | | | | | | | | |
| 0,25 - 0,5 | [M%] | | | | | | | | | |
| 0,5 - 1,0 | [M%] | 0,2 * | 0 | | | | | | | |
| 1,0 - 2,0 | [M%] | 7,7 | 8 | | | | | | | |
| 2,0 - 2,8 | [M%] | 20,1 | 28 | | | | | | | |
| 2,8 - 4,0 | [M%] | 27,1 | 55 | | 0,1 | 0 | | | | |
| 4,0 - 5,6 | [M%] | 26,7 | 82 | | 0,3 | 0 | | | | |
| 5,6 - 8,0 | [M%] | 16,4 | 98 | | 6,3 | 7 | | 0,3 | 0 | |
| 8,0 - 11,2 | [M%] | 1,8 | 100 | | 44,9 | 52 | | 0,4 | 1 |] |
| 11,2 - 16,0 | [M%] | 0,0 | 100 | | 43,9 | 96 | 1 1 | 10,9 | 12 |] |
| 16,0 - 22,4 | [M%] | | | | 4,5 | 100 | 1 | 60,8 | 72 |] |
| 22,4 - 31,5 | [M%] | | | i i | 0,0 | 100 | 1 1 | 27,0 | 99 | |
| 31,5 - 45,0 | [M%] | | | | | | 1 1 | 0,6 | 100 | 1 |
| 45,0 - 63,0 | [M%] | | | | | | 1 1 | 0,0 | 100 | 1 |
| > 63.0 | [M%] | | | | | | | | | |
| Unterkorn | Line 793 | Soll | Ist | | Soll | Ist | | Soll | Ist | |
| bis Korngröße d/2 | [mm] | 1,0 | | | 4, | 0 | | 8, | 0 | 1 |
| bio rearrigiones | [M%] | 0 - 5 | 0 | | 0 - 5 | 0 | | 0 - 5 | 0 | |
| bis Korngröße d | [mm] | 2,0 |) | 1 | 8, | ,0 | | 16 | ,0 | |
| | [M%] | 0 - 20 | 8 | 1 | 0 - 20 | 7 | | 0 - 20 | 12 | |
| Überkorn | | Soll | Ist | Gc85/20 | Soll | Ist | Gc85/20 | Soll | Ist | Gc85/20 |
| bis Korngröße D | [mm] | 8,0 | , , | | 16 | 5,0 | | 31 | ,5 | |
| | [M%] | 85 - 99 | 98 | | 85 - 99 | 96 | | 85 - 99 | 99 | |
| bis Korngröße 1,4 D | [mm] | 11, | 2 | | 22 | 2,4 | | 45 | 5,0 | |
| - | [M%] | 98 - 100 | 100 | 1 | 98 - 100 | 100 | | 98 - 100 | 100 | _ |
| bis Korngröße 2 D | [mm] | 16, | 0 | | 31 | 1,5 | | 63 | 3,0 | |
| | [M%] | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| Kornform | | | | | | | | | | |
| Plattigkeitskennzahl | EN 933-3 | | 06/2019 | | | 06/2019 | | | 06/2019 | |
| | [M%] | 13 | | Fl ₁₅ | 12 | | FI ₁₅ | 5 | | FI ₁₅ |
| Kornformkennzahl | EN 933-4 | | 01/2020 | | | 01/2020 | | | 01/2020 | |
| | [M%] | 6 | SI ₂₀ | SI ₁₅ | 9 | SI ₁₅ | SI ₁₅ | 14 | SI ₁₅ | SI ₁₅ |
| Muschelschalengehalt | EN 933-7 | | | | | | | | | - |
| | [M%] | ohne f | Prüfung | SC ₁₀ | ohne | Prüfung | SC ₁₀ | ohne | Prüfung | SC ₁₀ |

^{*} und kleiner als das angegebene Sieb

vom 18.02.2020

Seite 4 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

II. PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

| | | Gesteins- körnung [mm] | Prüf- körnung [mm] | | Einzel | wert/e | | | IST | Grenzwert/ Soll | Kategorie/ Beurteilung |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Viderstand gege | n Zertrümmeru | ng (einschlie | eßlich Festig | gkeit) | | | | | | | |
| os Angeles-Koe | ffizient (LA) | | | | | | | | | | |
| DIN EN 1097-2, Abschnitt 5 | [M%] | 8/16 06/2019 | 10/14 | | 2 | 7 | | | 27 | LA _{NR} | LA ₃₀ |
| Schlagzertrümme | erungswert <i>(SZ</i> |) | | | | | | | | | |
| DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 | [M%] | 8/16 01/2020 | 8/12,5 | 24,07 | 23 | | 23,56 | i.M. | 23,7 | SZ _{NR} | SZ ₂₆ |
| Bemerkungen: | Durchgeführt du | irch einen Mit | tarbeiter der l | PST im F | rüfinstit | ut Dr. Me | oll GmbH | & Co. K | .G. | | |
| Kornrohdichte | | | | | | | | | | | |
| | Rohdichte ρ _{rd} [Mg/m³] | 0.10 | | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | į.M. | 2,64 | 1 | 2,64 |
| DIN EN 1097-6 | Rohdichte ρ _a [Mg/m³] Rohdichte | 0/2 01/2020 | 0,063/2 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | i.M. | 2,65 | / | 2,65 |
| | ρ _{ssd} [Mg/m³] Rohdichte | | | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | i.M. | 2,65 | | 2,65 |
| DIN EN 1097-6 | ρ _{rd} [Mg/m³] Rohdichte | 2/8 | 2/8 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | i.M. | 2,56 | | 2,65 |
| DIN EN 1097-0 | ρ _a [Mg/m³] Rohdichte | 01/2020 | 20 | 2,59 | 2,59 | 2,60 | 2,59 | i.M. | 2,59 | 1 | 2,59 |
| | ρ _{ssd} [Mg/m³] Rohdichte ρ _{rd} [Mg/m³] | | | 2,57 | 2,58 | 2,57 | 2,57 | i.M. | 2,57 | 1 | 2,57 |
| DIN EN 1097-6 | Rohdichte | 8/16 01/2020 | 8/16 | 2,64 | 2,65 | 2,63 | 2,64 | i.M. | 2,64 | 1 | 2,64 |
| | Rohdichte ρ _{ssd} [Mg/m³] | | | 2,59 | 2,61 | 2,59 | 2,60 | i.M. | 2,60 | 1 | 2,60 |
| | Rohdichte | 40/00 | | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | i.M. | 2,57 | / | 2,57 |
| DIN EN 1097-6 | Rohdichte ρ _a [Mg/m³] Rohdichte | 16/32 01/2020 | 16/31,5 | 2,64 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | i.M. | 2,64 | / | 2,64 |
| | ρ _{ssd} [Mg/m³] | | | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 1,101. | 2,59 | | 2,09 |
| Wasseraufnahm | е | | | | | | | | | | |
| DIN EN 1097-6, Anhang B | [%] | 0/2 01/2020 | 0,063/2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | i.M. | 0,2 | / | 0,2 |
| DIN EN 1097-6, Anhang B | [%] | 2/8 01/2020 | 2/8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | i.M. | 1,3 | / | 1,3 |
| DIN EN 1097-6, Anhang B | [%] | 8/16 01/2020 16/32 | 8/16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | i.M.s | 1,0 | / | 1,0 |
| DIN EN 1097-6, Anhang B | [%] | 01/2020 | 16/31,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | i.M. | 1,0 | | 1,0 |
| Dauerhaftigkeit | | | | | | D-AHIA | - ai akaitu | Wass | 0.5 | | |
| Frostwiderstand | ı von groben Ge | esteinskörnu 8/16 | ıngen | 1 | | Prumus | ssigkeit: | 7 | | | T |
| DIN EN 1367-1 | [M%] | 12/2018 | 8/16 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | i.M. | 0,1 | F ₄ | F ₁ |
| Magnesiumsulfa | at-Beanspruchu | | en Gesteins | Kornung | gen | Prufflus | ssigkeit: | iviagn | esiumsulfa T | at | |
| DIN EN 1367-2 | [M%] | 8/16 12/2018 | 10/14 | | ,8 | 1 | 4,6 | i.M. | 3 | MS _{NR} | MS ₁₈ |
| Frost-Tausalz-B | eanspruchung | - | Gesteinskör | nungen | | Prüfflü | ssigkeit: | 1%ige | e NaCl-Lso | | 1 |
| DIN EN 1367-6 | [M%] | 8/16 12/2018 | 8/16 | 3,1 | : | 2,6 | 2,9 | i.M. | 2,9 | ≤ 5 ≤ 8 | bestanden bestanden |

Seite 5 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

vom 18.02.2020

| II. PHYSIKAL | ISCHE ANFORDERUNGEN | Prüf- körnung [mm] | Einzelwert/e | | IST | Grenzwert/ Soll | Kategorie/ Beurteilung |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Alkali-Kieselsäure-F | Reaktion nach Rili AKR, Abschr | nitt 4 | | | | | |
| Alkali-Richtlinie | Auf der Grundlage der petrogra 10/2013 sind die Gesteins einzustufen: | phischen Beu körnungen i | rteilung und der Alkaliprüf n folgende Alkaliempf | ung nac ndlichke | h Rili AKR itsklassen | ΕI | E I-O/E I-OF |
| | Einstufung durch die ÜZ-Stelle | | | | | | ΕI |
| Alkali-Kieselsäure-F | Reaktion nach Rili AKR, Anhang | <u> </u> | | | | | |
| Alkali-Richtlinie | Nach der DAfStb-Richtlinie "V ungebrochene Gesteinskörnu Elbe, Mulde und Elster im angre nach Anhang B vorgesehen. | ınaen > 2 mn | n bei Zugehörigkeit zu der | ı Flusslä | ufen und A | \blagerungsgeb | ieten von Saale |
| EP; Referenz- prüfverfahren | Mörtelschnelitests | 2/8 + 8/16 2012 | Dehnung [mm/m] | i.M. | 1,66 | ≤ 1,0 | (E III-S) |
| NKV | Nebelkammerbetonversuch | 2/8+ 8/16 2012/2013 | Dehnung [mm/m] | i.M. | 0,517 | ≤ 0,6 | E I-S |
| lfd. PP Referenzverfahren | Mörtelschnelltest | 2/8 + 8/16 01/2020 | Dehnung [mm/m] | i.M. | 1,54 | ≤ 1,76 | E I-S |
| | Einstufung der Körnungen > 2 r | nm durch die | ÜZ-Stelle | | | | E I-S |

und Tiefbau mbH & Co. KG

Seite 6 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

vom 18.02.2020

PETROGRAPHISCHE PRÜFUNGEN

(01/2020)

| nach DAfStt | o-Richtlini | Einstufungen von Geste worbeugende Maßnah | | - | | | |), Anhang A | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | | | ungen: 0/2 | | | | | |
| 1. Antragsteller: | | | | siehe 1. Se | ite | | | | |
| 2. Probenahme (Absc | hnitt A.3): | | | Angaben zı | ur Probenah | me siehe 1. | Seite | | |
| 3. Korngrößenverteilt | ung (Abso | chnitte A.4.2 und A.4.3) | | siehe geom | netrische Se | ten | | | |
| Kornklasse | mm | Summe | < 1 | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 |
| Anteil | M% | 100,0 | 82,7 | 15,4 | 1,9 | | | | |
| 4. Petrographische P | rüfung (A | Abschnitt A.5.3) | | | | | | | |
| Kornklasse | | | | | mm | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 |
| Einwaage (G _{PE}) | | | G _F | PΕ | g | | | | |
| Alkaliunempfindliche B | kaliunempfindliche Bestandteile | | | | M,-% | | | | |
| Flint | | | G _{PF} / G _I | ⊃E × 100 | M% | | | | |
| Opalsandstein und fra | gliche Bes | standteile | G _{PO} / G | PE × 100 | M% | | | | |
| 5. Alkaliempfindliche | Bestand | teile (Abschnitte A.6.3 ur | nd A.7.3) | | | | , , | | |
| Prüfkornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 |
| Einwaage | Einwaage G _{NE} = (G | | g | 400,0 | | | | | |
| Gewicht nach NaOH-Test G | | G_NV | g | 399,4 | | | | | |
| Opalsandstein | C | G _{NE} – G _{NW} /G _{PE} × 100 | M% | 0,2 | | | | | |
| Erweichte Körner | | G _{NW} | g | | | | | | |
| | | G _{NW} / G _{PE} | M% | | | | | | |
| Flintrohdichte | | ρm | kg/m³ | | | | | | |
| Reaktionsfähiger Flint | | F _R | M% | | | | | | |
| 5 x Opalsandstein und | t l | | M% | | | | | | |
| reaktionsfähiger Flint | | | | | | | | | |
| 6. Beurteilung der Al | lkaliempf | indlichkeitsklasse (Tabe | llen 1 und | 2) | 1 | | 1 | | |
| Kornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 |
| | - 1 | unbedenklich | E I-O | E I-O | | | | | |
| Opalsandstein | | bedingt brauchbar | E II-O | | | | | | |
| | | bedenklich | E III-O | | | | | | |
| Opalsandstein und | 1 | unbedenklich | E I-OF | E I-OF | | | | | |
| reaktionsfähiger Flint | | bedingt brauchbar | E II-OF | | | | | | |
| | | bedenklich | E III-OF | | | 1 | 1 | | |
| Die Gesteinskörnung | | 0/2 m | ım | | ist als | E | I-O/E I-OF | einz | ustufen |
| 7. Bemerkungen | | | | | | | | | |

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% beträgt. Dann können die vorhandenen Flinte als vollständig reaktionsfähig angesehen werden.

und Tiefbau mbH & Co. KG

Seite 7 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

vom 18.02.2020

PETROGRAPHISCHE PRÜFUNGEN

(01/2020)

| nach DAfSt | b-Richtlinie | Einstufungen von Gest "Vorbeugende Maßnah | | | | | n" (10/2013) | , Anhang A | | | |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------|--|--|
| | | | | nungen: 2/8 | | | | | | | |
| I. Antragsteller: | | | | siehe 1, Se | eite | | | | | | |
| 2. Probenahme (Abso | chnitt A.3): | | | Angaben z | ur Probenah | me siehe 1. | Seite | | | | |
| 3. Korngrößenverteil | ung (Absch | nnitte A.4.2 und A.4.3) | | siehe geometrische Seiten | | | | | | | |
| Kornklasse | mm | Summe | < 1 | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| Anteil | M% | 100,0 | 0,2 | 7,7 | 47,2 | 43,1 | 1,8 | | | | |
| 4. Petrographische P | rüfung (Al | oschnitt A.5.3) | | | | | | | · | | |
| Kornklasse | | | | | mm | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| Einwaage (G _{PE}) | | | G _F | PΕ | g | 408,3 | | | | | |
| Alkaliunempfindliche E | Bestandteile | e | G _{PU} / G _l | PE x 100 | M% | 98,1 | | | | | |
| Flint | | | G _{PF} / G _F | PE × 100 | M% | 1,9 | | | | | |
| Opalsandstein und fra | gliche Best | tandteile | G _{PO} / G _I | PE × 100 | M% | 0,0 | | | | | |
| 5. Alkaliempfindliche | Bestandt | eile (Abschnitte A.6.3 u | nd A.7.3) | | | | | | | | |
| Prüfkornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| Einwaage | | G _{NE} = (G _{PO}) | g | | 400,0 | I | | | | | |
| Gewicht nach NaOH- | Test | G _{NV} | g | | 399,5 | 1 | | | | | |
| Opalsandstein | G | NE - G _{NW} /G _{PE} x 100 | M,-% | | 0,1 | 1 | | | | | |
| Erweichte Körner | | G _{NW} | g | | | 7 | | | | | |
| | | G _{NW} / G _{PE} | M% | | | T | | | | | |
| Flintrohdichte | | ρ m | kg/m³ | | | entfällt | | | | | |
| Reaktionsfähiger Flint | ı | F _R | M% | | | 1,9 | | | | | |
| 5 x Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint | 1 | | M% | | | 1,9 | | | | | |
| 6. Beurteilung der A | lkaliempfii | ndlichkeitsklasse (Tab | ellen 1 und | 2) | | ľ | | | | | |
| Kornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| Opalsandstein | | nbedenklich edingt brauchbar | E I-O E II-O | | E I-O | E I-O | | | | | |
| | | edenklich | E III-O | | | | | | | | |
| Opalsandstein und | | nbedenklich | E I-OF | | E I-OF | E I-OF | | | | | |
| reaktionsfähiger Flint | | edingt brauchbar edenklich | E II-OF | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% beträgt. Dann können die vorhandenen Flinte als vollständig reaktionsfähig angesehen werden.

und Tiefbau mbH & Co. KG

Seite 8 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

vom 18.02.2020

PETROGRAPHISCHE PRÜFUNGEN

(01/2020)

| nach DAfSth-F | | instufungen von Gest Vorbeugende Maßnah | | - | | | | . Anhana A | | | |
|---|---------------------|--|---|------------|---------|------------|------------|---|---------|--|--|
| Hadii Di Hadii 1 | vioritimio "v | | | ungen: 8/1 | | | (10.2010) | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| 1. Antragsteller: | | | | siehe 1. S | eite | | | | | | |
| 2. Probenahme (Abschr | nitt A.3): | | | | | me siehe 1 | Seite | | | | |
| 3. Korngrößenverteilun | | itte A.4.2 und A.4.3) | Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite siehe geometrische Seiten | | | | | | | | |
| Kornklasse | mm | Summe | < 1 | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| Anteil | M% | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 88,8 | 4,5 | | | |
| 4. Petrographische Prü | fung (Abs | chnitt A.5.3) | | | | | | | | | |
| Kornklasse | | | | | mm | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| Einwaage (G _{PE}) | | | G _F | PΕ | 9 | | 3011,7 | | | | |
| Alkaliunempfindliche Bes | standteile | | G _{PU} / G _I | ⊃E × 100 | M,-% | | 98,3 | | | | |
| Flint | | | G _{PF} / G _I | ⊃E × 100 | M% | | 1,7 | | | | |
| Opalsandstein und fragli | che Bestar | ndteile | G _{PO} / G | ⊃E x 100 | M% | | 0,0 | | | | |
| 5. Alkaliempfindliche B | estandteil | e (Abschnitte A.6.3 ur | nd A:7:3) | | | | | | | | |
| Prüfkornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| Einwaage | | G _{NE} = (G _{PO}) | g | | | | 1 | | | | |
| Gewicht nach NaOH-Tes | st | G_NV | g | | | | 1 | | | | |
| Opalsandstein | G _{NE} | = - G _{NW} /G _{PE} x 100 | M% | | | | 1 | | | | |
| Erweichte Körner | | G _{NW} | g | | | | 1 | | | | |
| | | G _{NW} / G _{PE} | M% | | | | 1 | | | | |
| Flintrohdichte | | $ ho_{m}$ | kg/m³ | | | | entfällt | | | | |
| Reaktionsfähiger Flint | | FR | M% | | | | 1,7 | | | | |
| 5 x Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint | | | M% | | | | 1,7 | | | | |
| 6. Beurteilung der Alka | liempfind | lichkeitsklasse (Tabe | ellen 1 und | 2) | | | | | | | |
| Kornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 | | |
| | - 1 | edenklich | E I-O | | | | E I-O | | | | |
| Opalsandstein | - 1 | ingt brauchbar | E II-O | | | | | | | | |
| | | enklich edenklich | E III-O | | | | E I-OF | | | | |
| Opalsandstein und | 1 | | E II-OF | | | | -101 | | | | |
| reaktionsfähiger Flint | l hedingt brauchbar | | E III-OF | | | | | | | | |
| Die Gesteinskörnung | | 8/16 r | nm | | ist als | E | I-O/E I-OF | einz | ustufen | | |
| 7. Bemerkungen | | | | | | | | | | | |

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% beträgt. Dann können die vorhandenen Flinte als vollständig reaktionsfähig angesehen werden.

Seite 9 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

vom 18.02.2020

PETROGRAPHISCHE PRÜFUNGEN

(01/2020)

| nach DAfSt | b-Richtlin | Einstufungen von Geste ie "Vorbeugende Maßnah | | | | | | , Anhang A | |
|--|-------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|------------|------|
| | | Gest | teinskörnu | ıngen: 16/3 | 2 mm | | | | |
| 1. Antragsteller: | | | | siehe 1, Se | eite | | | | |
| 2. Probenahme (Abs | chnitt A.3) |): | | Angaben z | ur Probenahi | me siehe 1 | Seite | | |
| 3. Korngrößenverteil | lung (Abs | chnitte A.4.2 und A.4.3) | | siehe geor | netrische Sei | ten | | | |
| Kornklasse | mm | Summe | < 1 | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 |
| Anteil | M% | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 87,8 | 0,6 |
| 4. Petrographische F | Prüfung (| Abschnitt A.5.3) | | | | | | 1 | |
| Kornklasse | | | | | mm | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 |
| Einwaage (G _{PE}) | | | G _F | È | g | | 3008,4 | 5031,4 | |
| Alkaliunempfindliche l | Bestandte | eile | G _{PU} / G _F | eE x 100 | M% | | 98,5 | 98,2 | |
| Flint | | | G _{PF} / G _F | E × 100 | M% | | 1,5 | 1,8 | |
| Opalsandstein und fra | agliche Be | estandteile | G _{PO} / G _I | ⊃E × 100 | M% | | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Alkaliempfindlich | e Bestan | dteile (Abschnitte A.6.3 ur | nd A.7.3) | | | | | | |
| Prüfkornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 32 |
| Einwaage | | G _{NE} = (G _{PO}) | g | | | | 1 | 1 | |
| Gewicht nach NaOH- | Test | G _{NV} | g | | | | 1 | 1 | |
| Opalsandstein | | G _{NE} – G _{NW} /G _{PE} × 100 | M% | | | | 1 | I | |
| Erweichte Körner | | G _{NW} | g | | | | 1 | 1 | |
| | | G _{NW} / G _{PE} | M% | | | | 1 | 1 | |
| Flintrohdichte | | Рm | kg/m³ | | | | entfällt | entfällt | |
| Reaktionsfähiger Flin | t | F _R | M% | | | | 1,5 | 1,8 | |
| 5 x Opalsandstein un reaktionsfähiger Flint | | | M% | | | | 1,5 | 1,8 | |
| 6. Beurteilung der A | lkaliemp | findlichkeitsklasse (Tabe | ilen 1 und | 2) | | l' | | | |
| Kornklasse | | | mm | 1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | > 3 |
| | | unbedenklich | E I-O | | | | E I-O | E I-O | |
| Opalsandstein | | bedingt brauchbar | E II-O | | | | | | |
| | | bedenklich | E III-O | | | | | | |
| Opalsandstein und | | unbedenklich | E I-OF | | | | E I-OF | E I-OF | |
| reaktionsfähiger Flin | | bedingt brauchbar bedenklich | E II-OF | | | | | | |
| Die Gesteinskörnung 16/32 mm | | | | ist als | E | I-O/E I-OF | einz | ustufen | |

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% beträgt. Dann können die vorhandenen Flinte als vollständig reaktionsfähig angesehen werden.

Seite 10 / 12 zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20 vom 18.02.2020

| Zählprotokoli Geröllanalyse | | Werk:Trabitz | (06/2019 |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. GK 25 (Nr., Name) | 4037, Barby | 2. Ort der Entnahme | Halde |
| 3. Lagerstätten-Nr. | | 4. Tag der Entnahme | 22.05.2019 |
| 5. Koordinaten | R.: | 6. Probenummer | 0410/19 |
| | H.: | 7. Probenart | Kies |
| 8. Teufe (m) | · | 9. Fraktion | 8/16 mm |
| 10. Masse der untersuchten Probe (g) 3013,7 | | 11. Gezählte Gerölle | 1467 |
| 12. Lithologie | fluviatile Kiessande | 13. Stratigr. Zuordnung | Quartär, Pleistozän |
| | (Nieder- u. Mittelterrasse) | | Saale- u. Weichsel-Kaltzeit |
| 14. Bearbeiter | Dipl. Geol. R. Peetz | | |

| Gruppe(n) | Geröllkomponenten | Anzahl | Korn-% | Masse (g) | M% | Bemerkungen |
|-----------|--|--------|--------|-----------|-------|------------------------|
| 1 | Quarz | 705 | 48,05 | 1584,6 | 52,58 | |
| 2 | Kieselschiefer (schwarz, grau) | 19 | 1,30 | 36,2 | 1,20 | |
| 3 | Quarzit | 34 | 2,32 | 110,3 | 3,66 | |
| 4 | Grauwacke | 57 | 3,89 | 104,6 | 3,47 | |
| 5 | übrige paläozoische Sedimente (quarzit.+ phyllit. Schiefer, Tonschiefer) | 259 | 17,65 | 427,6 | 14,19 | |
| 6 | Sandstein außer Gruppe 16 (einschl. sandiger Schluff-, Tonstein) | 28 | 1,91 | 56,7 | 1,88 | Al-Alamate (in- |
| 7 | Kalkstein (Mergelstein), einheimisch außer Gruppe 15 | 83 | 5,66 | 143,5 | 4,76 | |
| 8 | Kalkstein (Dolomit), nordisch außer Gruppe 15 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 9 | Rhyolith, Andesite | 190 | 12,95 | 383,3 | 12,72 | |
| | basische Vulkanite | 13 | 0,89 | 20,4 | 0,68 | |
| 10 | Kristallin (Granit, Gneis), nordisch | 39 | 2,66 | 75,0 | 2,49 | |
| | Kristallin Mittelgebirge | 0 | 00,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 11 | Feuerstein (dicht), alle Varietäten außer Gruppe 12 | 37 | 2,52 | 67,8 | 2,25 | |
| | Zwischensumme I | 1464 | 99,80 | 3010,0 | 99,88 | |
| Gruppe(n) | Besonders zu beachtende Gerölle | | | | | |
| | Wasseraufnehmende, z.T. quellfähige anorganische Gerölle; z.T. alkalireaktiv | Anzahl | Korn-% | Masse (g) | M% | |
| 12 | Kreidekrustenführender u. poröser Feuerstein (Flint) | 2 | 0,14 | 2,6 | 0,09 | Poröser Flint (2) |
| 13 | Kieselkalke, Kieselkreide, Opalsandst. | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 14 | Kreide / Kreidekalke | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 15 | leichter u. poröser Kalk- u. Mergelstein | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 16 | Sedimentgest. mit lockerer Kornbindg. (z.B. Ton-, Schluff-, Sandsteine) u. quellfähige anorganische Bestandteile | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 12 – 16 | Zwischensumme II | 2 | 0,14 | 2,6 | 0,09 | |
| 17 | Braunkohle | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 18 | Inkohltes Holz, Xylit | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 19 | Brauneisenverkrustungen, Raseneisenerz | 1 | 0,07 | 1,1 | 0,04 | Limonit-Konkretion (1) |
| 20 | Pyrit, Markasit | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 17 – 20 | Zwischensumme III | 1 | 0,07 | 1,1 | 0,04 | |
| 21 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | Gesamtsumme | 1467 | 100,0 | 3013,7 | 100,0 | |

vom 18.02.2020

Seite 11 / 12

zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20

| III. CHEMISC | HE A NFORDERUNGEN | Prüf- körnung [mm] | Einzelwert/e | IST | Grenzwert/ Soll | Kategorie/ Beurteilung |
|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Stahlangreifende S | toffe | | | | | |
| Wasserlösliche Chi | orid-lonen | | | | | |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 7 | [M%] | 0/2 07/2019 | 0,00049 | 0,000 | ≤ 0,04 | bestanden |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 7 | [M%] | 8/16 07/2019 | 0,00299 | 0,003 | ≤ 0,04 | bestanden |
| Bemerkungen : | Die Prüfung erfolgte durch öko- | control Gmbl | Schönebeck, Prüfbericht N | Nr. 19-1019 vom 0 | 5.07.2019. | |
| Schwefelhaltige Be | standteile | | | | | |
| Säurelösliches Sul | fat | | | | | |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 12 | [M%] | 0/2 01/2020 | 0,00780 | 0,008 | AS _{0,8} | AS _{0,2} |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 12 | [M%] | 8/16 01/2020 | 0,01110 | 0,011 | AS _{0,8} | AS _{0,2} |
| Bemerkungen : | Die Prüfung erfolgte durch öko- | -control Gmbl | 1 Schönebeck, Prüfbericht N | Nr. 19-2285 vom 0 | 9.01.2020. | |
| Gesamtschwefel | | | | | | |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 11 | [M%] | 0/2 01/2020 | 0,00327 | 0,003 | ≤ 1,0 | bestanden |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 11 | [M%] | 8/16 01/2020 | 0,00451 | 0,005 | ≤ 1,0 | bestanden |
| Bemerkungen: | Die Prüfung erfolgte durch öko- | -control Gmbl | H Schönebeck. Prüfbericht N | Nr. 19-2285 vom (| 09.01.2020. | |
| Andere Bestandteil | le | | | | | |
| Bestandteile, die d | as Erstarrungs- und Erhä <mark>r</mark> tung | sverhalten d | es Betons verändern | | | |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 | Prüfung mit Natronlauge | 0/2 06/2019 | heller als Farbbezugslsg. | heller | heller | bestanden |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 | Prüfung mit Natronlauge | 2/8 06/2019 | heller als Farbbezugslsg. | heller | heller | bestanden |
| Bestandteile, die d | ie Oberflächenbeschaffenheit v | on Beton be | einflussen | | | |
| Leichtgewichtige o | rganische Verunreinigungen | | | | | |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2 | [M%] | 0/2 01/2020 | 0,00 | 0,00 | ≤ 0,01 | bestanden |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2 | [M%] | 2/8 01/2020 | 0,00 | 0,00 | ≤ 0,05 | bestander |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2 | [M%] | 8/16 01/2020 | 0,00 | 0,00 | ≤ 0,05 | bestander |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2 | [M%] | 16/32 01/2020 | 0,00 | 0,00 | ≤ 0,05 | bestander |
| Calciumcarbonatg | ehalt | | | | | |
| DIN EN 196-21 | [M%] | 0/2 06/2018 | 0,32 | 0,32 | 1 | 0,32 |
| Bemerkungen: | Die Prüfung an der fGK erfolgt | e durch öko-c | ontrol GmbH Schönebeck. | Prüfbericht Nr. 18 | -896 vom 20.0 | 6.2018. |

Seite 12 / 12 zum Prüfzeugnis Nr.: 38/M/0060c/20 vom 18.02.2020

| | Allgemeine Angaben | |
|---------|---|-------------------------|
| 1 | Konformitätsnachweis | |
| 1.1 | Konformitätsnachweisverfahren | 2+ |
| 1.2 | Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body) | 0790 |
| 1.3 | Ist die WPK zertifiziert/überwacht? | zertifiziert |
| 1.4 | Nr. des WPK-Zertifikates | 0790-CPR-2.3261.2389-01 |
| 1.5 | WPK-Beauftragter: | Herr Sponfeldner |
| 2 | Prüfung | Tien opomoraner |
| 2.1 | Freiwillige Güteüberwachung/GÜ nach TL G SoB-StB: | Prüfauftrag 2019-II |
| | The willinge Guteuberwachung/GO hach TE G Gob-Stb. | Herr Sponfeldner/ |
| 2.2 | Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern): | SCHWENK TZ |
| | | |
| 2.3 | O-MA I I - I - I 5th - I' - NA/DIG (C. I) | SCHWENK Technologie- |
| 2.3 | Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern): | zentrum GmbH & Co. KG, |
| | | Bernburg |
| 2.4 | Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932- | Beurteilung durch BAU- |
| | 1 durchgeführt? | ZERT e.V. |
| 2.5 | Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen | Beurteilung durch BAU- |
| | Prüfrhythmus durchgeführt? | ZERT e.V. |
| 2.6 | Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß | Beurteilung durch BAU- |
| 1.0 | geführt? | ZERT e.V. |
| 3 | Lieferschein | |
| 3.1 | Fath the day Lieferschain alla verlanden Angelona | Beurteilung durch BAU- |
| 3.1 | Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben? | ZERT e.V. |
| | _ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Beurteilung durch BAU- |
| 3.2 | Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen? | ZERT e.V. |
| 4 | Herstellwerk | |
| | | Beurteilung durch BAU- |
| 4.1 | Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen? | ZERT e.V. |
| | | Beurteilung durch BAU- |
| 4.2 | Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet? | ZERT e.V. |
| 5 | Sonstiges | entfällt |
| | | - Criticalité |
| <u></u> | | |

