

Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG
Ernest-Solvay-Straße 1 • 06406 Bernburg

**SCHWENK Sand & Kies Nord
GmbH & Co. KG
Am Saale-Dreieck 3**

39240 Calbe (Saale) OT Schwarz

• Anerkannte Prüfstelle nach **RAP Stra** für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

	A	BB	D	F	G	H	I
0 Baustoffeingangsprüfungen			D0				
1 Eignungsprüfungen	A1					H1	I1
2 Fremdüberwachungen							I2
3 Kontrollprüfungen	A3	BB3	D3	F3	G3	H3	I3

- Anerkennung für Eignungs- und Fremdüberwachungsprüfungen nach TL G SoB-StB
- Vertragslabor des BAU-ZERT e.V.
- Bauaufsichtliche Anerkennung als Zertifizierungs- und Überwachungsstelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach der Alkali-Richtlinie nach Landesbauordnung (Kennziffer: SAN 04)
- Anerkannte Prüfstelle der DB AG zur Gütesicherung
- Gesellschafter der bupZert GmbH
- MEMBER of the **euro lab**
- Mitgliedschaft in der FGVSVI
- Mitglied im Verband der Straßenbaulaboratorien e.V.
- Mitglied im **bup** – Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V.

PRÜFZEUGNIS NACH DIN EN 13139 (Gesteinskörnungen für Mörtel)

Prüfzeugnis Nr.:	38/M/0060m/20	Datum:	18.02.2020
Antragsteller:	SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz		
Werk:	Trabitz	Gesteinsart:	Saale-Sand/-Kies
Angaben über die Probenahme:			
Ort:	Trabitz		
Probenehmer:	Herr Sponfeldner (Werk)		
Anwesender Überwachungsbeauftragter:	Herr Kehl (BAU-Zert e.V.)		
Bemerkungen:	Der Probentransport zur PST erfolgt am 03.12.2019. Erstprüfung nach DIN EN 13139: 38/M0072m/07 vom 01.02.2008		
Prüfauftrag:	2019-II		

Zweck: **WPK extern**
RUNDKORN

Nr.	Sortennummer	Gesteinskörnung [mm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Bemerkungen
1	S 01/S 05	0/2	03.12.2019	Halde	
2	K 01/K 05	2/8	03.12.2019	Halde	
3					
4					
5					

Bemerkungen: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Verteiler:	Hersteller (1x Original, 1 x PDF)	BAU-Zert e.V. (1 x PDF)		
-------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	--

Das Prüfzeugnis umfasst 7 Seiten.

Prüfberichte, Prüfzeugnisse, Gutachten etc. dürfen nur ungekürzt an Dritte weitergegeben werden. Jede Veröffentlichung, auch in Auszügen, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung.

I. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN [GROBE GESTEINSKÖRNUNGEN (ENGGESTUFT) = GGKE]

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]	2/8		Kategorie				
	Σ						
Korngrößenverteilung EN 933-1							
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)							
[M.-%]	0,1		1				
Korngrößenverteilung	Nasssiebung						
Korngröße [mm]							
0,063 - 0,125 [M.-%]							
0,125 - 0,25 [M.-%]							
0,25 - 0,5 [M.-%]							
0,5 - 1,0 [M.-%]	0,2 *	0					
1,0 - 2,0 [M.-%]	7,7	8					
2,0 - 2,8 [M.-%]	20,1	28					
2,8 - 4,0 [M.-%]	27,1	55					
4,0 - 5,6 [M.-%]	26,7	82					
5,6 - 8,0 [M.-%]	16,4	98					
8,0 - 11,2 [M.-%]	1,8	100					
11,2 - 16,0 [M.-%]	0,0	100					
16,0 - 22,4 [M.-%]							
22,4 - 31,5 [M.-%]							
31,5 - 45,0 [M.-%]							
45,0 - 56,0 [M.-%]							
56,0 - 63,0 [M.-%]							
> 63,0 [M.-%]							
Unterkorn	Soll	Ist					
bis Korngröße $d/2$ [mm]	1,0						
[M.-%]	0 - 5	0					
bis Korngröße d [mm]	2,0						
[M.-%]	0 - 20	8					
Überkorn	Soll	Ist					
bis Korngröße D [mm]	8,0						
[M.-%]	85 - 99	98					
bis Korngröße $1,4 D$ [mm]	11,2						
[M.-%]	98 - 100	100					
bis Korngröße $2 D$ [mm]	16,0						
[M.-%]	100	100					
Kornform							
Plattigkeitskennzahl EN 933-3							
[M.-%]							
Kornformkennzahl EN 933-4	(01/2020)						
[M.-%]	6	Sl₁₅					
Bruchflächigkeit EN 933-5							
[M.-%]							
Muschelschalengehalt EN 933-7							
[M.-%]							

* und kleiner als das angegebene Sieb

II. PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

		Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e					IST	Grenzwert	Kategorie
Kornrohdichte und Wasseraufnahme										
DIN EN 1097-6, Anhang A	Rohdichte ρ_{ssd} [Mg/m³]	0/2 01/2020	2,64	2,65	2,65	2,65	i.M.	2,65	/	2,65
DIN EN 1097-6, Anhang A	Rohdichte ρ_{ssd} [Mg/m³]	2/8 01/2020	2,59	2,59	2,60	2,59	i.M.	2,59	/	2,59
DIN EN 1097-6, Anhang A	Wasseraufnahme [%]	0/2 01/2020	0,2	0,2	0,2	0,2	i.M.	0,2	/	0,2
DIN EN 1097-6, Anhang A	Wasseraufnahme [%]	2/8 01/2020	1,3	1,3	1,2	1,3	i.M.	1,3	/	1,3
Dauerhaftigkeit										
Frostwiderstand von groben Gesteinskörnungen										
DIN EN 1367-1	F [%]						i.M.			
Alkali-Kieselsäure-Reaktion nach Abschnitt 4 siehe folgende Seite										
Rili AKR 10/2013	Auf der Grundlage der aktuellen Prüfungen sind die Gesteinskörnungen des in folgende Alkaliempfindlichkeitsklassen einzuordnen:							EI	EI-O/EI-OF	
	Einstufung durch die ÜZ-Stelle								EI	

III. CHEMISCHE ANFORDERUNGEN

		Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e					IST	Grenzwert	Kategorie/ Beurteilung
Gehalt an groben organischen Verunreinigungen										
DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2	(feine GK) [M.-%]	0/2 01/2020	0,00				i.M.	0,00	/	0,00
DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2	(feine GK) [M.-%]	2/8 01/2020	0,00				i.M.	0,00	/	0,00
Stahlangreifende Stoffe										
Wasserlösliche Chlorid-Ionen										
DIN EN 1744-1, Abschnitt 7	[M.-%]	0/2 07/2019	0,00049				i.M.	0,000	/	0,000
DIN EN 1744-1, Abschnitt 7	[M.-%]	2/8 01/2018	0,00241				i.M.	0,002	/	0,002
Bemerkungen :	Für fGK 0/2 : Die Prüfung erfolgte durch öko-control GmbH Schönebeck. Prüfbericht Nr. 19-1019 vom 05.07.2019.									
Schwefelhaltige Bestandteile										
Säurelösliches Sulfat (AS)										
DIN EN 1744-1, Abschnitt 12	[M.-%]	0/2 01/2020	0,00780				i.M.	0,008	≤ 0,2	AS _{0,2}
DIN EN 1744-1, Abschnitt 12	[M.-%]	2/8 01/2018	0,02334				i.M.	0,023	≤ 0,2	AS _{0,2}
Bemerkungen :	Für fGK 0/2 : Die Prüfung erfolgte durch öko-control GmbH Schönebeck. Prüfbericht Nr. 19-2285 vom 09.01.2020.									
Gesamtschwefel (S)										
DIN EN 1744-1, Abschnitt 11	[M.-%]	0/2 01/2020	0,00327				i.M.	0,003	≤ 1,0	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 11	[M.-%]	2/8 01/2018	0,00953				i.M.	0,010	≤ 1,0	bestanden
Bemerkungen:	Für fGK 0/2: Die Prüfung erfolgte durch öko-control GmbH Schönebeck. Prüfbericht Nr. 19-2285 vom 09.01.2020.									
Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile										
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	Prüfung mit Natronlauge	0/2 06/2019	heller als Farbbezugsfsg.				i.M.	heller	heller	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	Prüfung mit Natronlauge	2/8 06/2019	heller als Farbbezugsfsg.				i.M.	heller	heller	bestanden

PETROGRAPHISCHE PRÜFUNGEN

(01/2020)

Einstufungen von Gesteinskörnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach DAfStb-Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton“ (10/2013), Anhang A										
Gesteinskörnungen: 0/2 mm										
1. Antragsteller:					siehe 1. Seite					
2. Probenahme (Abschnitt A.3):					siehe Seite 1					
3. Korngrößenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3)					siehe geometrische Seiten					
Kornklasse	mm	Summe	< 1	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32	
Anteil	M.-%	100,0	82,7	15,4	1,9					
4. Petrographische Prüfung (Abschnitt A.5.3)										
Kornklasse		mm	4/8	8/16	16/32	> 32				
Einwaage (G _{PE})		G _{PE}	g							
Alkaliunempfindliche Bestandteile		G _{PU} / G _{PE} x 100	M.-%							
Flint		G _{PF} / G _{PE} x 100	M.-%							
Opalsandstein und fragile Bestandteile		G _{PO} / G _{PE} x 100	M.-%							
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)										
Prüfkornklasse		mm	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32		
Einwaage		G _{NE} = (G _{PO})	g	400,0						
Gewicht nach NaOH-Test		G _{NV}	g	399,4						
Opalsandstein		G _{NE} - G _{NW} / G _{PE} x 100	M.-%	0,2						
Erweichte Körner		G _{NW}	g							
		G _{NW} / G _{PE}	M.-%							
Flintrohddichte		ρ _m	kg/m ³							
Reaktionsfähiger Flint		F _R	M.-%							
5 x Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint			M.-%							
6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)										
Kornklasse		mm	1/2		2/4	4/8	8/16	16/32	> 32	
Opalsandstein	unbedenklich	E I-O	E I-O							
	bedingt brauchbar	E II-O								
	bedenklich	E III-O								
Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint	unbedenklich	E I-OF	E I-OF							
	bedingt brauchbar	E II-OF								
	bedenklich	E III-OF								
Die Gesteinskörnung(en)		0/2 mm	ist als	E I-O/E I-OF	einzustufen.					
7. Bemerkungen:										
Entsprechend der Berichtigung zur Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohddichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% beträgt. Dann können die vorhandenen Flinte als vollständig reaktionsfähig angesehen werden.										

PETROGRAPHISCHE PRÜFUNGEN

(01/2020)

Einstufungen von Gesteinskörnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach DAfStb-Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton“ (10/2013), Anhang A												
Gesteinskörnungen: 2/8 mm												
1. Antragsteller:					siehe 1. Seite							
2. Probenahme (Abschnitt A.3):					siehe Seite 1							
3. Korngrößenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3)					siehe geometrische Seiten							
Kornklasse	mm	Summe	< 1	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32			
Anteil	M.-%	100,0	0,2	7,7	47,2	43,1	1,8					
4. Petrographische Prüfung (Abschnitt A.5.3)												
Kornklasse		mm	4/8	8/16	16/32	> 32						
Einwaage (G _{PE})		G _{PE}	g	408,3								
Alkaliunempfindliche Bestandteile		G _{PU} / G _{PE} x 100	M.-%	98,1								
Flint		G _{PF} / G _{PE} x 100	M.-%	1,9								
Opalsandstein und fragliche Bestandteile		G _{PO} / G _{PE} x 100	M.-%	0,0								
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)												
Prüfkornklasse		mm	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32				
Einwaage	G _{NE} = (G _{PO})	g		400,0	/							
Gewicht nach NaOH-Test	G _{NV}	g		399,5	/							
Opalsandstein	G _{NE} - G _{NW} / G _{PE} x 100	M.-%		0,1	/							
Erweichte Körner	G _{NW}	g				/						
	G _{NW} / G _{PE}	M.-%				/						
Flintrohichte	ρ _m	kg/m ³							entfällt			
Reaktionsfähiger Flint	F _R	M.-%							1,9			
5 x Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint		M.-%							1,9			
6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)												
Kornklasse		mm	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32				
Opalsandstein	unbedenklich	E I-O		E I-O	E I-O							
	bedingt brauchbar	E II-O										
	bedenklich	E III-O										
Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint	unbedenklich	E I-OF		E I-OF	E I-OF							
	bedingt brauchbar	E II-OF										
	bedenklich	E III-OF										
Die Gesteinskörnung(en)		2/8 mm	ist als		E I-O/E I-OF	einzustufen.						
7. Bemerkungen:												
Entsprechend der Berichtigung zur Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% beträgt. Dann können die vorhandenen Flinte als vollständig reaktionsfähig angesehen werden.												

Allgemeine Angaben

1	Konformitätsnachweis	
1.1	Konformitätsnachweisverfahren	2+
1.2	Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)	0790
1.3	Ist die WPK zertifiziert/überwacht?	zertifiziert
1.4	Nr. des WPK-Zertifikates	0790-CPR-2.3261.2389-02
1.5	WPK-Beauftragter:	Herr Sponfeldner
2	Prüfung	
2.1	Freiwillige Güteüberwachung/GÜ nach TL G SoB-StB:	Prüfauftrag 2019-II Herr Sponfeldner/
2.2	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	SCHWENK TZ SCHWENK Technologiezentrum
2.3	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	GmbH & Co. KG, Bernburg
2.4	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Beurteilung durch BAU ZERT e.V.
2.5	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Beurteilung durch BAU ZERT e.V.
2.6	Werden die geforderten Aufzeichnungen der „WPK“ ordnungsgemäß geführt?	Beurteilung durch BAU ZERT e.V.
3	Lieferschein	
3.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Beurteilung durch BAU ZERT e.V.
3.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Beurteilung durch BAU ZERT e.V.
4	Herstellwerk	
4.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Beurteilung durch BAU ZERT e.V.
4.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Beurteilung durch BAU ZERT e.V.
5	Sonstiges	entfällt